



清洁工具是用于在装配传感器之前清除安装孔中多余的塑料。
传感器安装到堵塞的和/或不干净的安装孔，会引致较大的安装损伤。
清洁工具可以清洁干净和检查安装孔。

清洁工具适用于 1/2-20安装孔(CT12)和M18 × 1.5安装孔(CT18)。

注意：当聚合物熔化时应该使用清洁工具。使用时注意不要超过额定的扭力(125 inch-pounds)，以保证不会损害清洁工具。

1/2-20安装孔清洁步骤

清理安装孔：

1. 把清洁工具拧入安装孔内。
2. 顺时针旋转工具手柄，清除材料的积聚物。
3. 移开工具并清洁。
4. 重新插入工具，重复以上步骤，直至从安装孔出来的工具是干净的。

检查安装孔：

1. 操作人员把祸起塞规涂蓝。
2. 把塞规插入安装孔并旋转，直到受阻。
3. 移开塞规，蓝色应该只在45度位置被刮掉。
4. 如果蓝色在其他地方去掉，则安装孔不干净或不正确地安装。

订货代码

		CT
		安装孔
1/2-20 UNF	12	
M18x1.5	18	

CT12和CT18都配备清洁工具、塞规、说明书和存放袋。